

Наименование	Основная погрешность, %						Диапазоны давления	Измеряемое давление	Выходные сигналы						Температура измеряемой среды	Exd/ Exia					
	ДИ			ВИ																	
	1	0,5	0,25	0,2	0,1	0,4			Избыточное Абсолютное Вакууметри- ческое	4...20 мА	0...5 мА	0...20 мА	0...5 В	0,5...4,5 В	0...10 В	RS-485/ Modbus RTU; HART	1...5 В	PNP-типа	"Сухой контакт"	P-Conf	
APZ 3420x		до 600 бар	-40	+125	Exd
APZ 3420		до 600	-40	+125	Exia
APZ 2410		до 160	-25	+135	
APZ 2412		до 400	-25	+135	
APZ 2422		до 600	-40	+125	
APZ 3421		до 600	-20	+105	Exia
APZ 3420m		до 600	-40	+300	Exia
APZ 3420s		до 40	-20	+150	Exia
APZ 3410		до 600	-20	+135	Exia
APZ 3240		до 70	-20	+125	
APZ 2410a		до 40	-20	+135	
APZ 2422a		до 600	-40	+125	
APZ 3230		до 1	-40	+90	Exia
APZ 1120		до 600	-40	+125	Exia
APZ 1110		до 600	-40	+125	Exia
APZ 2422 d		до 600	-40	+125	
APZ 3420 k		до 600	-40	+125	Exia
APZ 3410 k		до 600	-25	+135	Exia
APZ 3240 k		до 10	-40	+125	
ASZ 3420ps		до 600	-40	+125	
ASZ 3420rs		до 600	-40	+125	
ASZ 3420r		до 600	-40	+125	
ASZ 3420p		до 600	-40	+125	
ASZ 3410p		до 600	-40	+125	
ASZ 3410r		до 600	-40	+125	